

2018年09月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单外）

填报单位（盖章）：

填报时间：2018年09月28日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
1	山东省	济南市	锦绣川水库	地市级	二级	排污口	位于二级保护区内的6个分散式生活污水处理设施将处理完的上水排入沟渠。	生活污水采用因地制宜的技术和工艺处置，生活垃圾全部集中收集，定期清运	2018/12/31	根据环保督查组要求已经进行蓄水池扩建工作，并建立管理台账，定期查看，将处理后的中水统一收集用于道路景观绿化或农田灌溉。已整改完毕。	100%	

水源地专项工作月报进展

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
2	山东省	淄博市	太河水库	地市级	一级	其他问题	该区域自然村庄（后庄村、东峪村）坐落于一级保护区内，常住人口700多人，现场目测村边界离水库水面50米左右，可以直接从村庄进入水库水边，该区域水库管理部门未设立警示牌，未设置人类密集区域的隔离防护网等设施，督查组现场发现有村民在水库边玩耍、垂钓的情况。	在一级饮用水水源地周边人类活动频繁的区域建设隔离防护设施和警示牌。	2018-12-30	1、已在水源地一级保护区内厚庄村、东峪村等村庄增设警示牌，完成警示牌整改工作。2、厚庄村、东峪村围网工程已开工建设。购置围网1000余米，开挖围网基础，向太河镇政府拨付了工程款。3、9月17日上午在市太河水库管理局召开了工程推进会，太河镇政府领导及相关单位工作人员参加了会议，并于当天下午在淄川区政府召开了协调会。4、进一步加强了水政巡查和水源地保护宣传力度，入村张贴水源地保护明白纸200份，做好到村入户宣传工作。每日白天利用巡查车辆和船只进行水源地保护区路面和水面巡查，上周共劝离游玩人员30人，垂钓人	60%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
										员15人；夜间利用视频监控对水源地保护区进行监控，未发现游玩人员。		
3	山东省	枣庄市	周村水库	地市级	二级	生活面源污染	枣庄市周村水库二级保护区陆域界碑、标牌不完善，汇水区域拦污坝破损，正在进行抢修。二级保护区陆域范围内有小型畜禽养殖户和渔业养殖。	限于2018年5月31日前完成整改。	2018-05-31	1.在枣庄市周村水库山亭区北庄镇境内二级保护区陆域沿途增加陆域牌、警示牌、宣传标牌35处，标示牌共计达88处；2.汇水区域河道拦污坝两边坝体修复已建设完工；3.二级保护区陆域小型畜禽养殖户马洪才、王祥科养猪棚已经进行清理、拆除；草鱼养殖户宋兆行的投料机、围网、筒易棚已经进行拆除。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
4	山东省	枣庄市	周村水库	地市级	二级	其他问题	枣庄市周村水库一级保护区未设置界碑,大坝两侧人类活动频繁区域未设立隔离防护设施。	限于2018年5月31日前完成整改。	2018-05-31	1、市中区政府已制定整治方案,明确责任单位、整治时限;2、已完成600余米隔离网的安装;3、新安装水源地保护区标志、警示牌等标识牌8块,更新标识牌2块	100%	
5	山东省	东营市	耿井水源	地市级	二级	工业	胜利油田供水公司耿井水厂生产自来水过程中产生的反冲洗水(加聚合氯化铝、高锰酸钾等助剂),经自然沉降池沉降后,部分回抽至水厂和一级保护区的耿井水库;部分从沉降池自然排入二级保护区内的截渗沟。	建议整治:解决反冲洗水进入或排入该水库一级、二级饮用水源地保护区问题。	2018-12-20	已按照督查组要求,完成排水口封堵、反冲洗水排放不再进入一二级保护区;部分上清液进入工艺回用。	100%	
6	山东省	东营市	耿井水源	地市级	未划定	人工开发/其它	耿井水库四周的大部分二级保护区区域,未按照省级批复及《东营市饮用水水源保护区划分技术报告》(报批版)要求,落实建设二级保护内的截渗沟设施,以确保一级保护区饮用水水源水质目标。	建议按照省级批复文件的要求,建设落实截渗沟设施,确保一级保护区内水库水质质量。	2018-12-20	耿井水库东西侧已完成截渗沟的恢复开挖;南北侧截渗沟在初期建设时,就将广蒲沟、广利河作为截渗沟使用,至今仍在发挥截渗沟作用。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
7	山东省	东营市	耿井水源	地市级	二级	公司+农户	耿井水库1号沉沙池与2号沉沙池（二级保护区）之间有一条宽约8米、长约3000米的引水渠（不属于二级保护区）自南而北穿越，沉沙池坝顶属二级保护区。检查时发现：一是靠引水渠侧的沉沙池没有采取必要的隔离防护措施，没有界标及警示标志；二是位于二级保护区的沉沙池散养着鸡鸭鹅及狗等动物，且无处理设施；三是沉沙池周边还有用于生活和养殖的违章搭盖设施，未完全拆除。	建议整治完善。	2018-08-31	问题1：6月16日省厅已取消东营市耿井水库饮用水水源保护区（鲁环函[2018]365号），该项不再列为整改问题；问题2、3已整改完成。	100%	
8	山东省	东营市	耿井水源	地市级	二级	分散居民区	耿井水库二级保护区内的2号沉沙池边，有一个长约10米、宽约3米的集装箱，用于民用居住生活，散养着鸡鹅，且无处理设施。	建议清理。	2018-06-25	违章建筑设施已清理完毕。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
9	山东省	东营市	耿井水源	地市级	二级	桥梁	耿井水库北侧引黄干渠取水口上游约300米处有一座桥梁（位于划定的二级保护区），长约20米、宽约4米，该桥梁横跨干渠，并与二级保护区1号沉沙池相通，当地村民可以随时进出二级保护区内的沉沙池，利用挖掘机、运输车等工具进行采沙及运输作业。横跨桥梁没有警示标志及隔离防护措施。	建议整治。	2018-08-31	桥已拆除清理。	100%	
10	山东省	东营市	耿井水源	地市级	未划定	其他问题	耿井水库取水口上游1000米范围内，按省级水源地批复划定方案列为二级保护区，但发现该取水口上游1000米的引黄干渠段，未设立二级保护区界标、隔离防护设施、应急围挡设施，有设置警示牌但不够规范；位于二级保护区内的取水口上游1000米渠段两侧明显低于周边环境，且自干渠清理出来的泥沙就堆积在渠边，有面源和二次污染的风险。	建议按照省级批复文件的要求，建设落实截渗沟设施，确保一级保护区内水库水质质量。	2018-12-20	6月16日省厅已取消东营市耿井水库饮用水水源保护区（鲁环函[2018]365号），该项不再列为整改问题。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
11	山东省	东营市	孤河水库	地市级	二级	未设定界标、警示牌	孤河水库取水口上游1000米范围内，按省级水源地批复划定方案列为二级保护区，但发现该取水口上游1000米的河王渠，没有设立二级保护区界标、警示牌及隔离防护设施，2处有村庄交通道路穿越，且穿越道路无应急设施；位于二级保护区内的自取水口起至上游1000米距离范围内的河王渠两侧明显低于周边环境，且有2个灌溉渠支流汇入，有面源污染的风险。	建议整治。	2018-09-30	二级保护区界标、警示牌已安装，全部护栏已安装完成，2座节制闸已完成。	100%	
12	山东省	东营市	孤河水库	地市级	二级	界标、警示牌设定不合规	孤河水库北侧的二级保护区界标设置不规范，无警示标志，且有村级道路（长约1.5公里）穿越；当地村民在二级保护区内种植农作物，有面源污染的风险。	建议整治。	2018-12-20	界标、出入口标志已安装完成，农作物清理已完成。	100%	
13	山东省	东营市	南郊水库	地市级	二级	界标、警示牌设定不合规	南郊水库周边大部分二级保护区界标及警示牌未按划定方案设定在“截渗沟外侧”，不符合相关技术规范要求。	建议政府按照饮用水水源保护区相关技术规范整改到位。	2018-12-20	二级保护区界标、警示牌及防护网已全部安装完成。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
14	山东省	东营市	南郊水库	地市级	二级	混合(排污口)	南郊水库东侧截渗沟(属于二级保护区)界外,有一片面积近3万平方米区域,该区域内有制砖厂2家、堆料厂2家、租赁仓库1个及废弃养殖场1个,现场发现有5个排向截渗沟的排水管,虽然现场督查时未排水,但该区域内企业生活污水、清洗污水和生产废水可能对该水库构成影响,且该区域有2条排水沟与截渗沟连通。	建议对该区域及问题进行整治。	2018-12-20	已按交办问题整改完成,并在拆除区域水源地二级保护区外界,设置水源地保护拦网和警示标志。	100%	

水源地专项工作月报进展

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
15	山东省	东营市	南郊水库	地市级	二级	未设定界标、警示牌	南郊水库取水口上游1000米范围内，按省级水源地批复划定方案列为二级保护区，但发现该取水口上游1000米的引黄干渠段，未设立二级保护区界标和隔离防护设施，警示牌、宣传标志不全；位于二级保护区内的自取水口起至上游1000米渠段两侧明显低于周边环境，且自干渠清理出来的泥沙就堆积在渠边，引黄干渠两侧有村民及机动车等进出，干渠两侧无应急围挡设施，有面源和二次污染的风险。	建议整治。	2018-09-30	已完成整改任务。	100%	
16	山东省	烟台市	门楼水库饮用水水源保护区	地市级	二级	工业企业	大老孙沙场位于饮用水水源二级保护区内，高疃镇政府工作人员表示上述沙场石料为原水库清淤所堆放。现场检查时该沙场未生产，现场有一套破碎筛分生产设备，沙场主控室已被高疃镇政府贴封条，沙场原料堆场未采取有效防流失和防扬散等三防措施。	按照《中华人民共和国水污染防治法》第六十六条规定，禁止在饮用水水源二级保护区新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府拆除或者关闭。	2018-12-31	已拆除	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
17	山东省	烟台市	门楼水库饮用水水源保护区	地市级	二级	工业企业	鹿记洗沙场位于饮用水水源二级保护区内，现场有一套洗沙设备，无相关行政审批手续，沙场物料堆放未采取有效防扬尘和防流失等三防设施，物料流失进入周边樱桃地后进入楼底河，洗沙废水排入无防渗漏措施的坑塘并进入附近楼底河。		2018-12-31	已拆除	100%	
18	山东省	潍坊市	白浪河水库	地市级	二级	旅游餐饮	白浪河水库水源地沿一级保护区边缘二级保护区内，有秀水田园水岸玫瑰小镇项目。	拆除	2018-12-31	已按整治目标完成。	100%	
19	山东省	潍坊市	峡山水库	地市级	一级	果园	该地区在卫星遥感地图上属于水源地一级保护区内，存在农垦种植行为，属于周围村民口粮田。	严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。	2018-12-31	已按整治目标完成	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
20	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	一级、二级	混合(排污口)	在黄前水库二级保护区内发现一非法生猪屠宰场，利用暗管将屠宰废水排入到附近的沟渠、树林，一部分废水在树林中向地下渗透，另一部分废水排入附近沟渠，沟渠连接通饮用水源保护区内	立即停止违法排污，对违法行为立案调查启动公安联动机制，坚决打击。配套建设治污设施，经处理达标后由乡镇统一收集后在饮用水源外排放。	2018-06-25	1.该厂已按照要求全面停产停工，已堵塞排污口、拆除沉淀池，直排产生的污水和污泥已全面清理完毕； 2.已通知镇畜牧兽医站停止生猪屠宰定点检疫服务； 3.已实现生猪肉配送； 4.立案处罚60万元，案件已移送公安立案调查	100%	督查组交办问题为：在黄前水库二级保护区内有一非法生猪屠宰场，将屠宰废水利用暗管进行排放。
21	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	其他问题	未按要求设置防护栏、部分损坏缺失。岱岳市检察院驻黄前水库检察室在一级水源保护区内于2014年新建了一栋食堂及附属设施面积约200平方米左右，并将化粪池建在一级水源保护区内。	立即按饮用水源保护区标志标牌及防护栏设制技术要求，明确主体责任分工，迅速建设完成。落实日常管理维护，形成长效管理机制。	2018-06-23	1.(1)已完成防护栏修复补缺工作，修复破损护栏400米；正在组织实施防护网新安装工程，并完成安装1500米。 (2)已完成对二级保护区区域内，内容不规范、格式不规范的标志标牌的更换工作； 2.位于一级保护区内的建筑已拆除。	80%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
22	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	一级	网箱养殖	在饮用水水源地一级保护区内从事大量水产养殖，成立了黄前水库渔业队，长期进行捕捞作业。在饮用水水源地一级保护区内，设置有专门的渔业作业点，现场发现将大量死鱼就地掩埋在离取水口约100米范围内。未严格按照饮用水水源地保护区划分技术规范执行，监测报告显示总氮长期超标5倍以上。	立即拆除网箱、渔船、渔网等养殖设施，对水面上与岸边沙土内的死鱼进行清理，对水质进行综合检测，制定切实可行的水体功能恢复方案。另将该问题交办泰安市人民政府立行立改，追根溯源。对涉嫌的违法行为进行立案查处。	2018-05-25	1.已完成捕鱼网具的拆除清理，2艘渔船全部运出，2个筏子全部拆除。 2.1.关于鱼死亡的原因，经市水利渔业局专家鉴定，认定捕捞及运输过程中缺氧死亡，排除中毒、因病死亡； 2.长约600米的捕捞渔具已经全部拆除，运鱼用的2个鱼筏已经全部拆除，撤出渔船2艘，保留4艘淤柴打捞船； 3.已将掩埋的死鱼及周围的沙土全部外运处理； 4.坚持每日巡查制度，及时清理水面漂浮物； 5.对掩埋死鱼案件，是环保局已调查终结并下达处罚决定书，罚款3万元，罚金已到位。 3.已完成水质监测，经计算，黄前水库综合营养状态指数在35-50范围内，属于达标。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
										水源。		
23	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	公司	黄前水库二级饮用水水源地保护区内发现位于泰安市景区管委会下港镇有家德泰家禽育种有限公司，该公司2011年成立，养殖规模为肉鸡1万羽，分孵化场与养殖场两个场所，养殖场共建有7栋左右面积约5000平米的鸡舍，存栏约7000羽左右，于2017年底建设简易的鸡粪收集设施，存在收集不彻底跑冒滴漏现象，场所有较大异味，对饮用水水源地与周边居民有一定的影响。	关闭取缔或整体搬迁。	2018-12-27	已拆除	100%	督查组交办问题为：黄前水库二级饮用水水源地保护区内下港镇德泰家禽育种有限公司，该公司2011年成立，养殖规模为肉鸡1万羽（应为蛋鸡），分孵化场与养殖场两个场所，养殖场共建有7栋左右面积约5000平方米的鸡舍，存栏约7000羽左右，已被当地政府纳入退养范围。
24	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	其他问题	黄前水库管理局在无任何主管部门审批手续的情况下，擅自将黄前水库清淤工程承包给个人在一级水源保护区内从事清淤采砂活动，造成多处生态破坏，影响饮用水水质安全。	立即按饮用水水源地保护区标志标牌及防护栏设制技术要求，明确主体责任分工，迅速建设完成。落实日常管理维护，形成长效管理机制。	2018-06-23	1.已停止清淤施工，清淤设备、施工板房已全部撤出； 2.生态恢复已完成； 3.立案处罚3.7万元，罚金已到位。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
25	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	一级	双违建筑	在黄前水库一级保护区与二级保护区的分界线的黄前镇官地村区域，沿分界线建有大约二十几间高4-6层的房子，主要从事农村基本物质的经营活动，大部分的生活污水直接排入水库，其中还有一个经营农药等农资的经营部，农药仓库位于一二级保护区的分界线上，地势也是向水库倾斜，所产生的清洗废水等其他废物也是排入水库，是对饮用水源的一个固定污染源。	立即对该区域房屋的具体用途进行全面细致的摸排，取缔农药经营等有毒有害物质的经营活动。地方政府综合调研，尽可能的进行整体搬迁。如不能搬迁，必须修建接污沟与生活污水收集处理池，生活垃圾也必须统一收集后与生活废水等外运处理，彻底消除污染隐患。	2018-06-27	1.黄前镇官地污水排放口已封堵，污水池已全部建设完毕； 2.仓库内的农药已清理完毕	100%	督查组交办问题为：1.黄前水库一级保护区与二级保护区的分界线的黄前镇官地村区域，沿分界线建有大约二十几间高4-6层的房子，主要从事农村基本物质的经营活动，部分的生活污水直接排入水库；2.在黄前水库岸边位于一二级保护区的分界线上建有一农药仓库。

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
26	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	其它	在黄前水库二级饮用水源保护区内，现有一家泰安市栗欣源工贸有限公司，该公司以板栗冷库为主，仓库面积约2000平方米左右，采用液氨制冷，建设有1.5吨的液氨容罐及配套的制冷设施。生产废水与生活废水均直接排入周边沟渠，特别是液氨未制定泄露应急预案，对黄前水库饮水安全造成严重威胁。另外该公司的后面新征一块大约5000平米的地，新建了约1500平米的新冷冻仓库及综合办公楼等设施，也是在饮用水源地二级保护区内	立即停止生产，由政府主导，招集相关职能部门，明确各自职责，制定切实可行的搬迁方案，限期搬迁，在搬迁过程中确保液氨安全。	2018-12-15	该项目主要是板栗购销存储，不进行深加工，厂区产生的生活污水，设计采取化粪池方式进行处理，目前水冲厕所及化粪池建成投入使用；该项目产生的固废，由桑德环卫公司定期清运，新购垃圾桶6个，督导企业在电商服务中心楼处新建设化粪池一座。	100%	督查组交办问题为：在黄前水库二级饮用水源保护区内有一家泰安市栗欣源工贸有限公司，该公司以板栗冷冻仓库为主，无污染物处理设施。该公司正在原地扩建冷冻仓库和综合办公楼，面积约7240平方米。

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
27	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	餐饮用地	在黄前水库二级保护区内发现大津口乡栗杭村栗杭水库的库面上人为的将部分库面用长大约二百米成“7”字形的大坝筑起两个各大约500米左右的精养鱼塘，鱼塘的养殖水通过修建的两个大约共4米宽的铁网与水库相连。“7”字形大坝沿线均建有4米宽的房间，其中大部分为餐饮包房，小部分为餐饮散桌并建有卫生间与厨房，其中卫生间的废水直接排入栗杭水库，厨房的废水建有简易收集池，严重污染饮用水体，且现场不能提供任何有效的行政手续。	立即停止营业经营，限期拆除修建在水库库面的含大坝在内的一切设施，消除污染，恢复水体功能。	2018-06-26	1.餐馆已拆除； 2.清鱼净池工作已经完成。	100%	督查组交办问题为：1.在黄前水库上游栗杭水库，与黄前水库相通二级水源保护区内，建有一大型农家乐，餐饮生活废水直排到栗杭水库；2.在水库内人工围了两个精养鱼池，共15亩，与栗杭水库相通，供游客垂钓。
28	山东省	泰安市	黄前水库饮用水水源地	地市级	二级	小散乱污	在黄前水库二级保护区内发现一非法洗选砂场，将生产废水直接利用渗坑排放	立即关闭拆除，消除污染隐患，保障饮水安全。	2018-06-25	1.该沙场已断电、设备已拆除，已将沙石覆盖网防尘； 2.立案处罚10万元，罚金已到位，案件已移送公安立案调查。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
29	山东省	威海市	崮山水库	地市级	二级	人工开发/其它	<p>督查组根据卫星遥感地图检查位于经度区崮山镇壁子村南侧黄色区域，该区域位于二级饮用水源保护区内，检查发现清淤弃土弃沙场地2处，具体情况如下：</p> <p>1. 东侧场地面积约6000平方米，场地内堆有大量黄沙（距地面最高处超过8米），场地距离米山水库约0米（水库边），距离吸水口约380米，无围墙等防沙土流失措施，场地内建有一个柴油加油枪，配套有储油罐，检查时该沙场没有作业，岸上停有吸沙船（未在水中）等设备，有卡车正在作业，有工程车正在加油；</p> <p>2. 西侧场地面积约5000平方米，场地内堆有大量黄沙（距地面最高处超过3米），场地距离米山水库约0米（水库边），距离吸水口约350米，无围墙等防沙土流失措施，检查时该场地没有作业，无吸沙船、工程车等设备。</p>	立即清理整治，确保饮用水源安全。	2018-11-28	<p>东侧：市水利局已协调业主将油罐、油桶搬离，整个沙堆2.5万立方米，目前已全部清运完成。</p> <p>西侧：市水利局已协调业主清运并平整完成，总计6500立方米。</p>	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
30	山东省	威海市	米山水库	地市级	二级	畜禽养殖	督查组根据卫星遥感地图检查位于南古场村南侧黄色区域，该区域位于二级水源保护区内，检查发现2家散养户，养生猪分别为80头、5头，其他家禽约30只，散养户因围堰管理不善，少量混合粪便的污水溢流至田间水沟	加强管理，防止废水污染环境。	2018-05-25	加强畜禽养殖污染治理。5月24日收到督查组交办的问题后，市政府责成文登区立即组织整改，并举一反三，切实做好畜禽养殖污染防治工作。文登区政府立即安排人员及吸污车到这两家养殖户，对水沟、沉淀池及围堰内的污物进行了全部清理，并对周边环境进行了彻底整治。目前该问题已整改完成。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
31	山东省	威海市	所前泊水库	地市级	二级	人工开发/其它	督查组根据卫星遥感地图检查位于文登区文登营镇宝泉庄村西侧黄色区域，该区域位于二级饮用水源保护区内，检查发现清淤弃土弃沙场地1处，面积约5000平方米，场地距离所前泊水库约0米（水库边），距离吸水口约2800米，无围墙等防土、沙流失措施，检查时该场地没有作业，部分新的含水泥沙堆有水正在流出，现场有3艘吸沙船、工程车等设备和1个用于给工程车加油的储油罐。	立即停止违法作业，清理整治，确保饮用水源安全。	2018-11-28	市水利局已协调业主将吸沙船、油罐等设备清运，沙堆已全部清运平整完成，总计1万立方米。	100%	
32	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	其它（旅游用地）	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区小雪自选超市	由日照市人民政府责令相关部门依法予以关闭，搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	商品和经营设施已清理
33	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	钢压延加工	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源二级保护区内的日照盛邦机械有限公司，使用钢材加工生产机械配件，露天堆放煤、废油桶（内含废机油）和金属边角料等，固废堆场三防措施落实不到位，生活污水经化粪池由环卫部门抽至污水处理厂处理	立即整改，加强监管	2018-12-31	已断电停产。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
34	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	家具加工及制造	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源二级保护区舒豪家具，从事木制家具加工制造	由日照市人民政府责令相关部门依法予以关闭，搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	已于6月30日前拆除生产设备。
35	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	旅游用地	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区内存有名为七巧板欢乐园的小型旅游设施	关闭或搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	已对部分设施进行了拆除
36	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	服装/服饰制造	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区内存有名为宇艺服装的成衣厂	关闭或搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	已拆除生产设施，原料及产品已清理
37	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	分散（农家乐等）	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源二级保护区内存有的日照市东港区缘起羊肉汤店，存在废水污染问题	关闭或搬迁	2018-12-31	已关闭	100%	
38	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	涂料油墨工业	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源二级保护区内存有的山东科莱涂料有限公司内存放较多生产原料和涂料生产设备，检查时未生产，但仍存在污染饮用水水源隐患	关闭或搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	已于6月30日前拆除生产设备。
39	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	集中（餐饮用地）	皋陆大酒店位于饮用水水源二级保护区内，有生活污水渗漏	由日照市人民政府组织相关部门整治	2018-12-31	已关闭。	100%	已对化粪池内的生活污水进行了抽取转运，并对化粪池进行修复和加盖

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
40	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	自然种植	山东省日照市东港区日照街道傅疃河饮用水水源一级保护区两岸存在农作物，存在农业面源污染问题	退出种植	2018-12-31	已对种植农作物进行了清理	100%	
41	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	公司	在饮用水水源二级保护区内建有十余口鱼池，养殖鲟鱼、鲢鱼等鱼类，进行鲟鱼育苗，未配套建设废水处理设施，养殖废水直排傅疃河	由日照市人民政府组织相关部门进行整治	2018-12-31	1.已完成对惠洪林10口养鱼池（鲢鱼）进行了清理关闭，并对鱼池进行了腾空、回填；2.马英养殖户（鲟鱼）已完成搬迁；3.废水排放口已全部封堵；4.万泽丰公司（该公司从事三文鱼育苗）已停产，组织进行了专家论证。	90%	
42	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	公园	日照竹洞天风景区位于饮用水二级保护区内，环境影响评价备案内容不真实，生活污水处置未建立台账	日照市人民政府组织相关部门整治	2018-12-31	已责令竹洞天对环境评价备案问题进行立即整改并重新备案，目前已重新备案；已规范生活污水转运处置工作，并建立完善转运处置台账	100%	
43	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	分散垃圾堆放点	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区内生活垃圾，秸秆堆放点	由日照市人民政府责令相关部门立即清楚该垃圾堆放点	2018-12-31	已清理完毕	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
44	山东省	日照市	傅疃河	地市级	二级	钢压延加工	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源二级保护区内的日照市浩源汽车配件有限公司，使用钢材机加工生产汽车配件，露天堆放少量含切削液的金属边角料，堆放点地面积水经试纸检测呈碱性，固废堆场三防措施落实不到位，生活污水经化粪池处理后由环卫部门抽至污水处理厂处理	立即整治，加强监管	2018-12-31	已对固废进行了清理，规范管理。	100%	
45	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	其他问题	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区物理隔离网多处破损	修补破损的围网	2018-06-23	隔离网已修复完毕	100%	
46	山东省	日照市	傅疃河	地市级	一级	其它（旅游用地）	山东省日照市东港区傅疃河饮用水水源一级保护区内存商业停车场	关闭或搬迁	2018-12-31	已关闭。	100%	已拆除一级保护区内的设施

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
47	山东省	日照市	日照水库	地市级	一级	界标/警示牌	山东省日照市日照水库饮用水水源保护区警示标志建设不规范；一级保护区围网尚未安装；环境应急物资不健全，缺少应急演练和培训，环境应急建设有待进一步加强；水库一级保护区水域范围内有使用地龙网捕鱼活动	加强监管，健全设施和管理制度	2018-05-28	1.日照水库大坝取水口警示标志安装工作已完成；2.市水利局负责的大坝段围网已安装完成；3.市水务集团负责的环日照水库水源保护与生态建设工程围网工程约50公里，于8月19日正式入场，目前已进场13000余米，因天气原因完成安装4500余米，预计10月底前完成；4.水源地突发事件应急演练方案已制订，环境应急物资已购置，并于6月5日进行了应急培训和演练；5.水库水面地龙网已完成清理	90%	
48	山东省	莱芜市	乔店水库	地市级	二级	生活	乔店水库水源地二级保护区内景松园林旁有一居民生活污水直排水源地	于2018年5月31日，当地政府对该生活污水口取缔。	2018-05-31	生活污水口已取缔	100%	
49	山东省	莱芜市	乔店水库	地市级	二级	小散乱污	乔店水库水源地二级保护区内存在与饮用水源保护无关的制砂项目（赵坤制砂场）	于2018年5月31日前，当地政府对该项目依法关闭、拆除。	2018-05-31	已对现场沙堆及设备进行清理。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
50	山东省	莱芜市	乔店水库	地市级	二级	工业企业	乔店水库水源地二级保护区内存在与饮用水源保护无关生猪屠宰项目，现场检查发现该项目现场脏乱差、管理不规范，存在一定的环境风险。	当地环保部门对企业的违法行为立即调查处理；当地政府对该项目依法制定整治措施，依法整治。	2018-06-30	已对屠宰场违法行为立案查处，生产设施、设备已拆除、清理，脏乱差问题已整改。	100%	
51	山东省	莱芜市	乔店水库	地市级	二级	分散垃圾堆放点	乔店水库水源地二级保护区内景松园林旁存在大量的建筑垃圾	于2018年5月31日前，当地政府对建筑垃圾堆场依法清理。	2018-05-31	已对堆存的建筑垃圾彻底清理。	100%	
52	山东省	临沂市	岸堤水库	地市级	二级	自然种植	岸堤水库饮用水水源地二级保护区陆域范围内（沿环湖隔离堤坝与水域面的缓冲区），当地农民在缓冲区进行农作物种植活动。	建议当地政府尽快组织相关部门对缓冲区的农作物进行清理取缔，防止污染物进入库区水体。	2018-12-31	按照整改方案要求，已按期完成清理任务。	100%	
53	山东省	临沂市	岸堤水库	地市级	一级、二级	未设界标、警示牌	岸堤水库饮用水水源地一、二级保护区未完善和规范边界标志设立。	建议山东省临沂市政府尽快完善和规范饮用水水源地保护区界标、交通警示牌和宣传牌的标志及围网隔离防护等设施的设置工作。	2018-12-31	105个界标、81个宣传牌、55个交通警示牌及599个界桩已全部完成安装。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
54	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	二级	其他问题	沟盘河饮用水水源地视频监控系統未与环保部门的监控系统平台实现数据共享。	对现场的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，根据实际情况进行复绿；职能部门加强管理，加强巡查力度，在容易倾倒的位置树立禁止标志，加强宣传，杜绝类似情况再次发生。	2018-05-31	2018年8月1日，德州市供水总公司视频监控系統与德州市环保局平台对接完成。	100%	
55	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	二级	分散垃圾堆放点	沟盘河水库水源地保护区第四库区（自来水厂取水口所在库区，一级保护区内）二级保护区内的岔河大道东侧（离一级保护区水源约30米）倾倒有建筑垃圾和生活垃圾，现场还有用泥土填埋（遮盖）建筑垃圾和生活垃圾的痕迹，可能会对水源保护区内的自来水厂取水产生影响。	对现场的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，根据实际情况进行复绿；职能部门加强管理，加强巡查力度，在容易倾倒的位置树立禁止标志，加强宣传，杜绝类似情况再次发生。	2018-05-31	德州市城管执法已组织将堆存的建筑、生活垃圾清理转运及土地平整。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
56	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	一级、二级	分散垃圾堆放点	沟盘河水库水源地保护区第二库区二级保护区边界上倾倒着大量建筑垃圾，建筑垃圾上混杂着部分生活垃圾，垃圾呈带状堆放，并用绿色塑料膜进行遮盖。从现场情况进行推断，在此处倾倒建筑垃圾的时间跨度较长。	建议德州市人民政府相关职能部门30天内对现场的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，并根据实际情况适当进行复绿；德州市相关职能部门对城市建筑垃圾和生活垃圾的管理重视程度不够，监管漏洞较大，在二级保护区边界上倾倒着大量建筑垃圾和生活垃圾，极易影响水质。德州市人民政府应组织相关职能部门追根溯源，对相关职能部门监管不力等行为进行严肃处理，从而杜绝类似情况再次发生。	2018-06-24	德城区新华街道办事处已组织将生活固体废物清运至生活垃圾处理厂分类处理，建筑垃圾运至建筑垃圾制砖厂处理。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
57	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	二级	其他问题	沟盘河水库水源保护区未按饮用水源地专项应急预案的要求定期演练，未设立饮用水源地突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库。	对现场的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，根据实际情况进行复绿；职能部门加强管理，加强巡查力度，在容易倾倒的位置树立禁止标志，加强宣传，杜绝类似情况再次发生。	2018-05-31	市公用事业局已按照相关规范化建设要求设立了突发环境事件应急处置技术方案及应急专家库，并于2018年7月31日组织实施了环境事故应急演练	100%	

水源地专项工作月报进展

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
58	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	一级、二级	分散垃圾堆放点	沟盘河水库水源保护区第一库区二级保护区内存在一个大型固体废物堆场（在没有测量工具的帮助下，堆放量无法测算，堆放面积未具体测量），场内堆放着大量的堆土、建筑垃圾和生活垃圾，现场暂时未发现渗出废水。堆场离一级保护区隔离网（界线）只有3-4米，堆场围城并不牢固，对水源地水质安全存在威胁	建议:根据《中共德州市委办公室 德州市人民政府办公室关于印发<德州市各级党委、政府及有关部门环境保护工作职责(试行)>的通知》（德办字〔2016〕3号）和德州市人民政府门户网站上公开的市城管执法局职责，德州市人民政府应对相关职能部门进行督办和问责；应科学合理规划建设建筑垃圾堆填区，做到规范合理处置建筑垃圾；6个月内完成现场垃圾的清理工作，合理安排现场垃圾的去处，防止出现二次污染事件，并根据实际情况适当进行复绿。	2018-11-25	市城管执法局调配人员、车辆对废弃垃圾进行了清理，并联系德州市垃圾处理厂对废弃垃圾进行筛选、填埋、焚烧等无害化处理。此处垃圾共清运5天，出动车辆410车次，清理建筑垃圾约8000立方米。本着“举一反三”的原则，城管执法局立即开展了周边区域类似问题的集中排查整改。各辖区针对建筑垃圾乱倾乱倒的特点，组织人员加大执法巡查力度，并做好夜间巡查，对拖拉机乱倾乱倒、装修垃圾堆放不规范等问题加强教育纠正，限期整改。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
59	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	一级、二级	非环境问题	沟盘河水库水源保护区第一库区其中一个进水口（芦家河扬水站）及上游河面漂浮着较多垃圾和大量藻类生物，不但影响河道景观，还可能影响进水水质（现场检查时，第一库区没有进水）	建议德州市人民政府督促相关职能部门3天内对漂浮的垃圾和藻类进行清理，并制定和执行清理的日常机制，改善河道景观和进水水质。	2018-05-28	市水利局立行立改，已安排人员进行人工打捞，现已将水面漂浮物及水草清理干净。另于年初进行考察并批复购买清污船，清污船计划于6月1日到德并调试使用。德州市水利局已进一步完善了巡查制度，将该项工作列入日常巡查机制，形成长效机制，一经发现河道内存在漂浮物、水草及藻类植物，立即进行清除，改善河道景观及确保水质安全。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
60	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	二级	其他问题	德州市人民政府未明确沟盘河水库水源保护区二级保护区的日常监督管理单位和管辖权限、职责，二级保护区存在多头管理或无单位管理、界线不明确（二级保护区界碑较少，二级保护区范围较大）、人类活动较频繁（二级保护区内或边界上有大量居民点，因警示标志较少，未开展日常巡查和提醒工作，市民未能有效规范自身的行为，对二级保护区产生不良影响）、乱倾倒建筑垃圾和生活垃圾（二级保护区内和边界上发现多处倾倒点，有些倾倒点数量惊人，倾倒时间长，环境风险隐患高）等问题	对现场的建筑垃圾和生活垃圾进行清理，根据实际情况进行复绿；职能部门加强管理，加强巡查力度，在容易倾倒的位置树立禁止标志，加强宣传，杜绝类似情况再次发生。	2018-05-31	德州市人民政府办公室已印发了《关于加强沟盘河水库饮用水水源地二级保护区管理工作的意见》（德政办字〔2018〕69号），明确了各项工作任务及相关责任部门。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
61	山东省	德州市	沟盘河水库	地市级	一级、二级	人工开发/其它	沟盘河水库水源地保护区第四级保护区内的园林地块（德州德兴园林环境科技有限公司所有）有散养畜禽养殖的行为，散养动物有鹿、羊、兔、鸡、鹅、鸟（鸽）等动物，养殖废物未能有效资源化利用。	建议德州市人民政府相关职能部门加强对德州德兴园林环境科技有限公司的园林地块的管理，15天内完成规范其散养畜禽养殖的行为，避免养殖废物未能有效资源化利用而影响自来水进水水质。	2018-06-10	德城区新华街道办事处已责成德州德兴园林环境科技有限公司已经将养殖的鹿、羊、鸡、兔子等动物全部清理完毕，动物粪便运送到水源地保护区以外给树木做肥料。同时，该公司承诺，不在该区域进行任何形式的畜禽养殖及其他活动。	100%	
62	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	二级	界标、警示牌设定不合规	东郊水库库区设围栏，但未按法律法规要求定界立标，设立的警示牌位置不对，整个库区未立水源地二级保护区警示牌。	按要求设界立标。	2018-05-25	截至5月25日上午9时，按标准重新设置一级保护区界标6块、二级保护区界标10块。	100%	
63	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	一级	双违建筑	水源地一级保护区内发现一处小房，房内有各种生活用品，生活垃圾、捕鱼渔网等。	拆除	2018-12-31	截至5月25日上午9时，市住建局会同滨城区人民政府对水源地一级保护区内房屋拆除完毕，并恢复原貌。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
64	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	二级	自然种植	位于东郊水库提水站后院提水沟旁边5米内有100平方米的小麦种植区。	禁用农药化肥。	2018-12-31	截至5月25日上午9时，提水站后院提水沟旁边的约100平方米的小麦种植区清理完成，并恢复原貌。	100%	
65	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	二级	排污口	东郊水库提水站后院的山东省滨州市韩墩引黄灌溉管理局东郊管理局院外有三处排污口。	限期拆除	2018-12-31	东郊水库管理所是韩墩引黄灌溉管理局的基层管理所，负责管理所上下游7.6公里引黄干渠的日常管理养护和放水工作，现有职工6名，3处排污口为管理所院内雨水排放口，只有降雨时排水，平时不排水。截至5月24日上午，市水利局会同韩墩引黄灌溉管理局组织有关人员完成了3处雨水口的封堵。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
66	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	一级	界标、警牌相关	位于引黄支渠坝进入提水站入口旁边有放牧现象，有羊群在渠道内饮水，污染引黄支渠道水质。	设围栏和立保护区标志牌。	2018-12-31	由于韩墩总干渠生产路同时也是地方交通道路，无法进行全封闭管理。韩墩引黄灌溉管理局各管理所已加大日常巡查力度，发现放牧现象立即制止；同时，加大饮用水保护区宣传力度，让沿线群众认识到放牧对水体污染带来的严重危害，杜绝放牧行为，确保饮用水安全。	100%	

水源地专项工作月报进展

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
67	山东省	滨州市	东郊水库	地市级	二级	交通穿越	位于引黄干渠上游，韩墩引黄闸门前的公路穿越了引黄干渠，未采取天然或人工防护措施。	加强发生事故情形下的风险防范，保证事故发生时不会对水源水质造成影响。	2018-05-30	韩墩引黄闸门前公路为黄河堤防道路，不属于地方公路网，主要满足黄河防汛要求，设计参照三级公路标准，禁止载重10吨以上和超过2.2米宽的大型车辆通行。为避免发生事故，保证事故发生时不会对水源水质造成影响，市黄河河务局采取了以下整改措施： 1.在韩墩引黄闸穿越引黄干渠位置上、下游7.5公里处堤顶道路上设置限宽墩，限宽2.2米，以防止可能装载污染物的车辆通行； 2.在引黄闸上、下游堤顶道路上安装减速带； 3.在与堤顶道路与干渠立交段设立警示桩； 4.加强管理，严格禁止大型、重型车辆从黄河堤防道路通	100%	此交通穿越位 置在东郊水库 引黄干渠（韩 墩灌溉渠）上 ，不属于划定 的保护区范围 。

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
										行； 5.对限宽、限速、警示桩等设施经常性进行检查维护，确保达到限宽、减速效果，最大限度地防止车辆事故的发生。		

水源地专项工作月报进展

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
68	山东省	滨州市	西海水库	地市级	二级	其他问题	水源地二级保护区内有一处封存的油井。	重点整治在于发生事故情形下的风险防范，保证发生事故时不会对水源水质造成影响。	2018-05-31	1.5月21日进行井筒压力观测时，造成少许原油泄漏，现场散落原油造成约0.5kg油泥砂，已全部进行回收； 2.滨南采油厂于5月26日对油井滨513井实施注灰封井工程，封井过程全程采取防污染设施，全井场铺设防渗布，封井现场配备10m ³ 以上的落地污染物回收池，对封井过程产生的含油物质及时进行回收，注灰封井工程已于6月6日完成，6月11日作业施工队伍搬离，并恢复原地貌； 3.今后将做好西海水库内全部封停油水井的应急防控工作。	100%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
69	山东省	滨州市	西海水库	地市级	二级	交通穿越	西海水库小开河引黄干渠220国道，呈“人”字形两处交通穿越。	重点整治在于发生事故情形下的风险防范，保证发生事故时不会对水源水质造成影响。	2018-05-31	小开河“人”字形穿越主要是黄河二路和220国道穿越。 1.黄河二路交通穿越整改由市公安局负责，已通过增设物理隔离设施、合理关闭中央隔离带小开口等措施，确保道路穿越小开河引起的环境安全。 2.220国道交通穿越整改由市公路局负责，市公路局已于2017年8月委托设计单位对220国道小开河桥环保安全设施进行了设计。截止8月1日，危化品收集池、桥梁护栏、集水管及桥梁防落网安装已全部完工，有效确保了交通穿越引起的环境安全。	100%	此交通穿越位置在西海水库引黄干渠（小开河）上，不属于划定的保护区范围。

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
70	山东省	菏泽市	西城水库	地市级	二级	其他问题	app上二级保护区边界矢量与批复有误			根据省环保厅批复的《菏泽市饮用水水源保护区划分方案的复函》（鲁环函[2015]1050），菏泽市市级饮用水源地西城水库二级保护区共列出经纬度拐点6个（35°15′32.65″N, 115°23′28.92″E、35°15′46.35″N, 115°22′48.95″E、35°15′44.59″N, 115°21′46.37″E、35°14′34.85″N, 115°21′28.73″E、35°14′30.56″N, 115°22′24.40″E、35°15′02.41″N, 115°23′19.94″E），我市上报的矢量信息也是该六个坐标，二级保护区边界矢量与批复一致。	100%	